

Biztonsági tájékoztató

FELCO 682, FELCO 684 teleszkópos ágvágó fűrészek, FELCO 290 teleszkópos ágvágó olló

A FELCO hosszú nyelű teleszkópos szerszámaikat kifejezetten a magasban végzett metszési és faápolási munkákhoz fejlesztették ki. Használatuk lehetővé teszi, hogy a földön állva, létra vagy emelőszerkezet igénybevétele nélkül is elérjük a magasabb ágakat és végezzük el a szükséges vágásokat.

Ezek az eszközök különösen alkalmasak fák gondozására, metszésére, illetve a száraz vagy sérült ágak biztonságos eltávolítására.

Fontos biztonsági előírások

1. Védőfelszerelés viselése kötelező

- A szerszám használata közben viseljen megfelelő védősisakot, védőszemüveget, vastag védőkesztyűt, strapabíró munkaruházatot és munkavédelmi cipőt. Ezek csökkentik a sérülésveszélyt leeső ágak, törmelékek vagy éles szerszámszélek esetén.

2. Biztonságos környezet biztosítása

- A magasban végzett vágás során gondoskodjon arról, hogy a munkaterületen, a vágási pont alatt, legalább 5 méteres körzetben ne tartózkodjon senki.
- Figyeljen a leeső ágakra és a szerszám esetleges visszacsapódására is.

3. Elektromos veszélyforrások elkerülése

- Soha ne használja a teleszkópos szerszámokat elektromos vezetékek, hálózati kábelek vagy más feszültség alatt álló berendezések 15 méteres körzetén belül.
- A vezetékek véletlen érintése súlyos áramütést okozhat.
- Nagyfeszültségű hálózatok közelében már a túlzott megközelítés is életveszélyes, mivel az elektromos ív a levegőn is átcsaphat.

4. A teleszkópos eszköz helyes használata

- A teleszkópos nyél hosszabbítását és rögzítését mindig a gyártó utasításai szerint végezze.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a toldás szilárdan rögzült, és a szerszám nem laza.

5. Munka közbeni figyelem

- Használat közben tartsa a szerszámot két kézzel, stabil testtartással.
- Kerülje a hirtelen mozdulatokat, különösen teljesen kihúzott teleszkópos nyél esetén, hogy elkerülje az egyensúlyvesztést.

6. Szerszámellenőrzés használat előtt

- Minden használat előtt ellenőrizze a szerszám épségét: nézze meg a penge, a fűrészlap, a teleszkópos rész és a rögzítőelemek állapotát. Sérült szerszámot ne használjon!

7. Tárolás és szállítás

- Használaton kívül a szerszámot zárt állapotban, száraz, biztonságos helyen tárolja.
- Szállításkor mindig rögzítse a fűrészlapot vagy a vágófejet védőtokkal, hogy elkerülje a sérüléseket.

